



CERTIFICADO RECEPCION OBRAS EDIFICACION

PARCIAL X TOTAL

I. MUNICIPALIDAD DE NATALES

DIRECCION DE OBRAS

| NUMERO | FECHA |
|--------------|------------|
| 1 | 172/2015 |
| | 16/11/2015 |
| SOLICITUD N° | FECHA |
| 2 | 766 |
| | 20/10/2015 |

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

| DOCUMENTO | N.º | FECHA | DETALLE |
|---------------------------------|--|----------|-----------------------------------|
| 3 | CERT. APROBACION ANTEPROYECTO | | |
| 4 | PERMISO DE EDIFICACION | 399/2015 | 16/11/2015 |
| 5 | CERT. URB.GARANTIZADA O ACTA RECEP. URB. | | 74,80 M2 VIVIENDA |
| 6 | LIBRO DE OBRAS | | |
| 7 | INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE | | |
| 8 | INFORME DE LA INSPECCION TECNICA | | |
| 9 | GARANTIAS | | |
| 10 | OTROS | | |
| | | | |
| CERTS. DE INSTALACIONES Y OTROS | SERVICIO | FECHA | ACREDITACION SERVICIOS INSTALADOS |
| 11 | ESTADO DE PAVIMENTOS | | |
| | INSTALACION DE ALCANTARILLADO | AMAG | 2015 |
| | | | 382425-K |
| 13 | EVACUACION DE AGUAS LLUVIA | | |
| 14 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | AMAG | 2015 |
| | | | 382425-K |
| 15 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR | EDELMAG | 2015 |
| | | | 8581 |
| 16 | INSTALACION DE GAS | GASCO | 2015 |
| | | | 5368829 |
| 17 | INSTALACION DE ASCENSORES | | |
| 18 | INSTALACION DE CALEFACCION | | |
| 19 | TRATAMIENTO DE BASURAS | | |
| 20 | OTROS | | |
| | | | |

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

| INFORME | DE FECHA | RES. DOM | DE FECHA | INFORME | DE FECHA | RES. DOM | DE FECHA |
|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 21 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

| | | | | | | | |
|----|--|-----------------------|--------|-----|-----|------|--|
| 22 | 2.1.- QUE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN | | | | | | |
| 23 | ALMIRANTE LATORRE 381 | | | | | | |
| 24 | DE PROPIEDAD DE MILTON ALCIDES MARIPILLAN SALDIVIA | | | | | | |
| 25 | RUT N° DOMICILIADO EN | | | | | | |
| 26 | REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | |
| 27 | RUT N° DOMICILIADO EN | | | | | | |
| 28 | PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS | 233 | NUMERO | 176 | ANO | 1991 | |
| 29 | DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE | | | | | | |
| 30 | CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5º DE LA O.G.U.C. | | | | | | |
| 31 | POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN PERMISO N.º 385/2015 | | | | | | |
| 32 | DE FECHA | | | | | | |
| | 2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO | | | | | | |
| 33 | 2.3.- LA SUPERFICIE EDIFICADA RECEPCIONADA ES DE | 74,80 | M2 | | | | |
| 34 | 2.4.- ESTA OBRA SE RECEPCIONA ACOGIDA A LEY (es) | | | | | | |
| | LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION : | | | | | | |
| 35 | ARQUITECTO RESPONSABLE | JULIO MUNOZ HERNANDEZ | | | | | |
| 36 | CALCULISTA | | | | | | |
| 37 | SUPERVISOR | PROPIETARIO | | | | | |
| 38 | REVISOR INDEPENDIENTE | | | | | | |
| 39 | CONSTRUCTOR | | | | | | |
| 40 | INSPECTOR TECNICO | | | | | | |

| | | |
|----|---------------|----------|
| 41 | PAGO DERECHOS | 0.10 UTM |
|----|---------------|----------|

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES