

CERTIFICADO RECEPCION DEFINITIVA EDIFICACION



DIRECCION DE OBRAS

PARCIAL

TOTAL

| | NUMERO | FECHA |
|---|----------------|-------------------|
| 1 | 29/2014 | 18/02/2014 |
| | SOLICITUD N° | FECHA |
| 2 | 109 | 18/02/2014 |

1.- VISTOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1.- CERTIFICADOS, PERMISOS Y RECEPCIONES

| | DOCUMENTO | N° PERMISO | FECHA | D.O.M. |
|----|------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 3 | CERT. APROBACION ANTEPROYECTO | | | |
| 4 | PERMISO EDIFICACION | 23/2014 | 17/01/2014 | 95,08 M2 VIVIENDA |
| 5 | RECEPCION | | | |
| 6 | LIBRO DE OBRAS | | | |
| 7 | INFORME DEL REVISOR INDEPENDIENTE | | | |
| 8 | INFORME DE LA INSPECCION TECNICA | | | |
| 9 | GARANTIAS | | | |
| 10 | OTROS | | | |
| | | | | |
| | CERTIFICADOS INSTALACIONES Y OTROS | EMISOR | FECHA | ACREDITACION SERVICIOS INSTALADOS |
| 11 | ESTADO DE PAVIMENTOS | | | |
| 12 | INSTALACION DE ALCANTARILLADO | | | PENDIENTE |
| 13 | EVACUACION DE AGUAS LLUVIA | | | |
| 14 | INSTALACION DE AGUA POTABLE | | | PENDIENTE |
| 15 | INSTALACION ELECTRICA INTERIOR | | | PENDIENTE |
| 16 | INSTALACION DE GAS | | | |
| 17 | INSTALACION DE ASCENSORES | | | |
| 18 | INSTALACION DE CALEFACCION | | | |
| 19 | TRATAMIENTO DE BASURAS | | | |
| 20 | OTROS | | | |

1.2.- INFORMES DE INSPECCION DE OBRAS

| | INFORME | DE FECHA | RES. DOM | DE FECHA | INFORME | DE FECHA | RES. DOM | DE FECHA |
|----|---------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

2.- EL DIRECTOR DE OBRAS CERTIFICA

| | |
|----|--|
| 22 | 2.1.- QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACION UBICADA EN |
| 23 | CAMINO VECINAL LOTE X PARCELA 1-D – ROL 1018-151 |
| 24 | PROPIETARIO ALEJANDRO HERNAN OSORIO POBLETE |
| 25 | RUT N° _____ DOMICILIADO EN _____ |
| 26 | REPRESENTANTE LEGAL _____ |
| 27 | RUT N° _____ DOMICILIADO EN _____ |
| 28 | PROPIEDAD INSCRITA A FOJAS 2209 N° 872 AÑO 2008 |
| 29 | DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE _____ |
| 30 | CUMPLE CON ANTECEDENTES EXIGIDOS EN EL CAP. 2 DEL TITULO 5° DE LA O.G.U.C. |
| 31 | POR LO QUE HA SIDO RECIBIDA CONFORME SEGUN PERMISO _____ |
| 32 | |
| | 2.2.- LA OBRA RECEPCIONADA CORRESPONDE EN TODO A L PROYECTO APROBADO |
| 33 | 2.3.- LA SUPERFICIE TOTAL RECEPCIONADA 95,08 M2 |
| 34 | 2.4.- ESTA OBRA SE ACOGE A: SUBSIDIO SERVIU |
| | LOS PROFESIONALES RESPONSABLES QUE HAN PARTICIPADO EN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA SON LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN : |
| 35 | ARQUITECTO Lic.CARLA BREVIS ANTUNEZ – Arq JORGE BREVIS LESTRADE |
| 36 | CALCULISTA _____ |
| 37 | SUPERVISOR _____ |
| 38 | REVISOR INDEPENDIENTE _____ |
| 39 | CONSTRUCTOR _____ |
| 40 | INSPECTOR TÉCNICO _____ |

| | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 41 | DERECHOS MUNICIPALES | 0.10 UTM |
|----|----------------------|-----------------|

DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES